



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Rudolf Robbi
rudolf.robbi@be.ch

Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, 3012 Bern

Wasserversorgung Holzmatt Kehrsatz
Herr Beat Hostettler
Jägerheimweg 6
Postfach 94
3123 Belp

Unsere Referenz: O4293 / feer
Gemeinde Kehrsatz

22. März 2022

Inspektion für Trinkwasserversorgungen vom 17. März 2022

Sehr geehrter Herr Hostettler

Wie bereits anlässlich der Inspektion angekündigt, erhalten Sie den Inspektions- und den Untersuchungsbericht. Diesen Unterlagen entnehmen Sie die Beurteilung Ihres Betriebs und die Ergebnisse aus der Inspektion und den Untersuchungen.

Bei Fragen zu den Berichten oder zur Inspektion stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Kantonales Laboratorium

Rudolf Robbi
Leiter Trink- und
Badewasserinspektorat

Beilagen:

- Inspektions- und Untersuchungsbericht zu Kontrolle Nr. O4293

Inspektionsbericht für Trinkwasserversorgungen

Kontrolle Nr. O4293

22. März 2022

Inspizierte Wasserversorgung

Name Wasserversorgung Holzmatte Kehrsatz
Nummer 223
Hauptverantwortlich Beat Hostettler, Trinkwasserverantwortlicher
Gemeinde Kehrsatz

Beschreibung der Inspektion

Zweck der Inspektion Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung
Verfahren gezielte visuelle Prüfung
Datum, Zeitraum 17. März 2022, 13.35 - 14.40 Uhr
Hinweis zur Inspektion angemeldet
Anwesende Person Beat Hostettler, Trinkwasserverantwortlicher
Für die Inspektion verantwortlich Erich Fehlmann, technischer Inspektor
Inspizierte Anlagen Aufstossbrunnstube
Fassungsbrunnstube
Reservoir

Allgemeine Angaben zur Wasserversorgung

- Die Wasserversorgung Holzmatte versorgt rund 60 Personen mit Trinkwasser.
- Das Wasser stammt aus den eigenen Quellen und gelangt unbehandelt ins Verteilnetz.
- Die Wasserversorgung Holzmatte verfügt über die Möglichkeit, in Notlagen Trinkwasser von der Gemeinde Kehrsatz zu besorgen. Es müsste eine provisorische Leitung (ca. 12 m) mit Trinkwasserschläuchen erstellt werden.
- Die Bezügerinformation über die Qualität des Trinkwassers erfolgt über das offizielle Gemeindeorgan.

Umfang und Beurteilung der Inspektion

Durch Stichproben wurden folgende Bereiche überprüft:

Selbstkontrolle	in Ordnung
Trinkwasserqualität	in Ordnung
Prozesse und Tätigkeiten	in Ordnung
Räumlich-betriebliche Voraussetzungen/Rohwasser	in Ordnung

Gesamtbeurteilung:



Feststellungen

Die inspizierten Bereiche entsprachen den Vorschriften.

Bemerkungen

- Die Schutzzonen der Quellen sind entsprechend SVGW Regelwerk W10 (Kapitel 2.4) in geeigneter Weise zu kennzeichnen.
- Die obere Fassungsbrunnstube weist keinen Trockeneinstieg auf und die Quelleinläufe sind nicht einzeln verwerfbar. Das Reservoir verfügt über einen Einstieg direkt über der Wasseroberfläche. Diese Anlagen entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik (SVGW). Da die Verwürfe von oben bedienbar sind, können diese Anlagen auf Zusehen hin bis zu einer nächsten Totalsanierung toleriert werden.



Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19
3012 Bern
+41 31 633 11 11
info.wasser.kl@be.ch
www.be.ch/kl

Kontrolle Nr. O4293

Bern, 22. März 2022

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Wasserversorgung

Name	Wasserversorgung Holz matt Kehrsatz
Nummer	223
Hauptverantwortlich	Beat Hostettler, Trinkwasserverantwortlicher
Gemeinde	Kehrsatz

Allgemeines

Zweck der Kontrolle	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität
Prüfverfahren	Europäische Normen und andere validierte Verfahren
Für die Erhebung verantwortlich	Erich Fehlmann, technischer Inspektor
Datum der Probenerhebung	17. März 2022
Eingang der Proben im Labor	17. März 2022
Untersucht am	17. März 2022 - 21. März 2022

Probe Nr. 158502: Kehrsatz / 22305, Wasserversorgung Holz matt Kehrsatz, Stöckli Holz matt, lfd. Brunnen

Temperatur bei Erhebung	6.9 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	17.03.2022

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Probe Nr. 158503: Kehrsatz / 22306, Wasserversorgung Holz matt Kehrsatz, Talstrasse 45, Waschküche

Temperatur bei Erhebung	7.3 °C
Untersuchte Kriterien	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität
Mikrobiologisch untersucht am	17.03.2022

Ergebnisse und Beurteilung

Die Probe war bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften Proben.
2. Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische Routineprobe. Gebühren für Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wünschen.
3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.

Für den Bericht verantwortlich:

Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
